

# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

(Città Metropolitana di Napoli)  
*Stazione di cura ,soggiorno e turismo*



*Ufficio Tecnico  
(Settore edilizia privata ed urbanistica)*

## **IL SINDACO**

\*\*\*\*\*

## **ORDINANZA N.4/2018**

**Vista** la relazione di accertamento del tecnico comunale, acquisita al protocollo comunale n. 2012 del 15.03.2018, dalla quale risulta che in località Cirillo lungo la strada vicinale denominata "via Scassata", si è stato rilevato quanto segue:

*Lungo il tratto di strada denominato via "Scassata" nello stradario comunale indicata come strada Vicinale, si rileva il cedimento del poggio sottostante dove poggia la predetta stradina, attualmente costituita da un massetto in c.l.s. e da un passamano in legno.*

*Si precisa che a seguito delle copiose poggie degli ultimi tempi, le acque meteoriche si sono infiltrate e con molta probabilità hanno determinato il cedimento di parte del poggio che sorregge la predetta stradina; dalla documentazione fotografica allegata alla segnalazione a firma del sig. Mazzella Sebastiano Filippo (dichiaratosi possessore e proprietario del fondo sottostante contraddistinto in catasto al foglio n. 10 mappale n. 119), si rileva la presenza di armature in ferro che sorreggono il massetto di calcestruzzo, che allo stato è rimasto sospeso nel vuoto per circa ml. 6.00.*

*Alla luce di quanto evidenziato, occorre intervenire con adeguati interventi di messa in sicurezza del predetto tratto di stradina, ed eventualmente valutare la chiusura temporanea ai mezzi agricoli, al fine di eliminare ogni fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Inoltre occorre procedere al ripristino del passamano in legno (realizzato in occasione degli interventi di ripristino della senta eristica comunale, posti in essere diversi anni fa), essendovi in alcuni tratti una rilevante altezza rispetto al fondo sottostante e quindi pericolo per la pubblica e privata incolumità.*

*Infine si segnala che a confine con la predetta stradina di uso pubblico, risulta installato dal proprietario del fondo sottostante, una recinzione con cancello costituito da una rete da letto in ferro e diverse reti frangivento che risultano in contrasto con il "Regolamento dell'Ornato Pubblico e dell'Estetica Cittadina" e concorrono a degradare la zona.*

*Pertanto occorre ordinare al possessore ed ai proprietari del fondo l'immediata rimozione delle opere in contrasto con il Regolamento Comunale; effettuata una visura catastale risulta proprietario il sig. Mattera Giovan Giuseppe nato a Ischia il 08.03.1954 e residente in Serrara Fontana alla via Lorenzo Fiore n. 33/a, e la sig.ra Buono Assunta Angela, indicata come usufruttuaria, che allo stato risulta deceduta.*

**Rilevato che:**

- Tale situazione crea pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto il cedimento del poggio sottostante alla stradina determina la non praticabilità della stessa;
- Lungo la predetta strada transitano mezzi meccanici, agricoli e persone che si recano alle proprie proprietà private;

**Ritenuto che:**

- alla luce di quanto rilevato, occorre ordinare l'immediata chiusura del tratto di stradina in questione, per il tempo necessario a provvedere alla messa in sicurezza ed il ripristino delle opere di contenimento;
- sussiste una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**Visto** l'art. 38 della Legge 08.06.1990 n. 142;

Visto il Regolamento Comunale dell'ornato Pubblico e dell'Estetica Cittadina;

**ORDINA**

● la chiusura temporanea del predetto tratto di stradina interessata dai cedimenti, al fine di preservare la pubblica e privata incolumità, in attesa di porre in essere tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza e ripristino delle opere di contenimento della stradina in questione;

● Ai sig.ri **Mattera Giovan Giuseppe nato a Ischia il 08.03.1954** e residente in Serrara Fontana alla via Lorenzo Fiore n. 33/a, in qualità di proprietario ed il sig. **Mazzella Sebastiano Filippo nato a Barano d'Ischia il 06.05.1961** ed ivi residente alla via Ritola n. 4 in qualità di possessore del fondo, ed a chiunque altro coobbligato, l'immediata rimozione della recinzione fatiscente sopra descritta, in quanto in contrasto con il Regolamento dell'Ornato Pubblico e dell'Estetica Cittadina.

Ad opere ultimate, dovrà essere trasmessa perizia a firma di professionista abilitato con la quale si certifica l'avvenuta esecuzione delle opere di rimozione della recinzione in questione.

In caso di mancata ottemperanza a quanto ordinato si provvederà ad eseguire gli interventi d'ufficio con spese a carico del contravventore, salvo le sanzioni penali ed amministrative da applicarsi in conformità alla vigente normativa.

**La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta esecuzione della presente ordinanza.**

Barano d'Ischia, 15.03.2018

**IL SINDACO**  
Dott. Dionigi Gaudio

